



L	440	540	640	740
R	200	300	400	500



Werkdruk : Max.10 bar  
 Betriebsdruck : Max.10 bar  
 Pression de service : Max.10 bar  
 Operating pressure : Max.10 bar  
 Presión : Max.10 bar  
 Ciśnienie Robocze : Max. 10bar  
 Pressione di esercizio : Max.10bar

Controleer of de wand voldoende draagvermogen heeft.  
 Kies de geschikte schroeven en pluggen in functie van de wand.  
 Uw vakhandel kan u hierbij adviseren.  
 Hou rekening met eventuele bijzondere eisen, zoals  
 bv. voor openbare gebouwen.

(NL)

Vérifier la capacité de charge du support.  
 Pour des raisons de sécurité, les chevilles et vis ne sont pas fournies.  
 Contactez votre revendeur pour choisir le bon type de chevilles / vis.  
 Tenir compte des exigences spéciales,  
 comme par exemple pour des bâtiments publics.

(F)

Untergrund auf Tragfähigkeit prüfen.  
 Aus Sicherheitsgründen werden keine Dübel und Schrauben mitgeliefert.  
 Kontaktieren Sie Ihren Händler für die richtigen Dübel / Schrauben.  
 Spezielle Anforderungen, wie z. B. für öffentliche Gebäude,  
 berücksichtigen.

(D)

Check the bearing surface for load-carrying capacity.  
 For safety reasons wall plugs and screws aren't delivered.  
 Contact your dealer for the right type of screws / plugs.  
 Observe special requirements for e.g. public buildings.

(E)

Sprawdzić ścianę pod kątem nośności. Ze względu na  
 bezpieczeństwo kołki i wkręty nie są dostarczane. Skontaktuj się ze  
 specjalistą w celu uzyskania odpowiedniego rodzaju kołków /  
 wkrętów. Przestrzegać specjalnych wymagań dotyczących np.  
 budynków publicznych.

(PL)

MONTAGEVOORSCHRIFT

MOUNTING INSTRUCTIONS

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

MONTAGE-ANLEITUNG

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

INSTRUKCJA MONTAŻU

NS2L1 / XS2L1

L	440	540	640	740
R	338	438	538	638

